· Care

## ® 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-229152

®Int. Cl.⁴

晚別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月12日

F 18 H 7/08 F 16 F 9/24

Z-8513-3 J 8714-3 J

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

図発明の名称 外部油圧によって解除されるロック機構を具えたテンショナ

**愛特** 願 昭63-50803

⑫発 明 者 尾 台 展 弘 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17番88号 株式会社棒本チ

エイン内

個発 明 者 小 桜 伸 人 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17番88号 株式会社棒本チ

エイン内

②出 顧 人 株式会社権本チェイン 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17番88号

砂代 理 人 弁理士 祐川 尉一 外1名

#### 明 心 書

#### 1. 発明の名数

外領油圧によって解除される ロック機構を異えたテンショナ

#### 2. 特許請求の範囲

前記プランジャの外面にはラックが形成され、 減ラックと係合するようにばね付勢されるピスト ンを有し、

前紀ピストンは、前記外部後圧によって前記ラックとの係合が解除されるようにしたことを特徴とする。

テンショナ、

(2) 前税抽業の入口部に前紀抽重への油の復入を 作し強出を阻止するチェックボール機構を設けた ことを特徴とする、

錆求項しのテンショナ。

#### 3. 発射の詳細な説明

#### 腐績上の利用分析

本発明は、チェーン、ベルトのようなも掛伝動 設置、例えば内機機関のカム軸駆動に用いるチェ ーンに発張力を付与するためのテンショナに勝す る。

#### 使来技術及びその縁臨

・健来のタイミングチェーン用のテンショナのうち、外部独圧を用いるようにしたものに、用2図に示すものと第3週に示すものがある。

第2匹に示されるテンショナ60では、ブランジャ66がスプリング68により借時提出力を付与されているとともに、エンジン始助に伴い独圧を発生するオイルポンプ等(図示せず)から供給される抽圧が、エンジンブロック(図示せず)のパイプ76からハウジング88の油路18、さらにポールシート70の抽路7~を通じ、コイルスプリング72によってボールシート70方向に付換されているボール78を押し弱いて抽室74内に位入することにより、プランジャ64が突出す

るようになっている。プランジャ 8 (は、テンショナシュー (第1) 図の符号 8 0 参照) を介してチューンを押圧して他みを解消し、チェーンの摂動、これに伴う騒音が低端される。

このようなチンショナ80では、チェーンのば たつきによるブランジャ84の傍後動を防ぐため のチェックボール報標73、73と、過大独圧を 解消するためのオリフィス848が設けられてい る。そのため、油錠14内の圧力が高くなりすぎ ることがなく、過大な押圧力によるチェーンの扱 り過ぎ、テンショナシューの早期摩耗が防止され、 チェーンの難音も低端できる。

しかし、エンジン始助直後では、独重?4内に 供給される油圧が無いか又は極く使いため、プランジャ64の排圧力が弱く、チェーンの状たつき や配音を発生するという問題があった。

また、第3回のラチェットTを投けた構造の チンショナ6D′では、スプリングファにより付 勢されたラチェット7Bが、プランジャ64′の 外面に形成されたラック74に押しつけられてお

8

前記ハウジングとの間で抽撃を形成するブランジャに、スプリンダと外部油圧による突出力を作用 させるようにしたチンショナにおいて、前記プラ ンジャの外間にはラックが形成され、終ラックと 係合するようにばね付勢されるピストンを有し、 前記ピストンは、前級外部油圧によって前記ラッ クとの係合が解除されるようにしたチンショナに より、前級解題を解決した。

作用

エンジンが運転状態にある時は、袖室内に供給される外部油圧によってプランジャが突出し、チェーン等に発展力が付与される。また、チューン等に発展した過大製機力を解削するため、外部油圧は適時にピストンにも作用しており、ピストンはラックと離胱状態にあるから、プランジャは進退動が可能である。

エンジンが停止すると外部油圧が供給されない からプランジャは後退が自由となる。ところが、 ピストンは、外部油圧が低下するか或いは無しな り、プランジャ64、がチェーンから押圧力を受けると、ラチェット76とラック74が暗合って 後退を阻止するため、エンジン始動時に抽塞内に 独圧が無くてもチェーンはばれつかず、したがっ て、観音も発生しないようになっている。

しかしながら、最近のエンジンは、軽量化のためにエンジンプロック又はカムヘッドの一部若しくは大部分に、チューンより熱酵膜係数の高いアルミニウムやその合金を用いており、エンジン本体の温度変化によって、チェーン験力が変化する。低温時には多くなるチェーンの強み量に適助し、プランジャ64'が突出してチューンに適正な異力を付与して援助を防止するが、ユンジンが展進すると、強み量が減少するにもかかわらずうチェットで3によってプランジャ64'の後週が阻止されるため、チェーンの張り過ぎを生むる。

そのため、騒音が大きくなったり、テンショナ シューの早期掛料を招く等の問題があった。

模型を解決するための手段 模型されたのの手段 模型された発明は、ハウジングに搭動車在に<del>取付け</del>れ

4

るとテックに係合してプランジャの独退を阻止し、 チェーン等の緊張力をそのまま維持する。

停止後、エンジンが再始動されても、ラックと ピストンは機械的に係合しているから、外部他圧 が供給される前でもプランジャはロック状態にあって後退を限止される。したがって、エンジン地 動産後であっても、チェーン等には緊張力が付与 されているから、ばたつきや路音を生じることは ない。

外的抽圧が抽金に供給され油圧が上昇すると、 ビストンはこの抽圧によってラックから耐燃し、 プランジャは進退動が可能となる。同時に、外部 油圧が作用してプランジャを突出方向に特圧する。

#### 実 施 例

第1回は、本発明によるテンショナの実施引き 示す断回辺である。ハウジング12には、一端に 閉口を有するシリンダ状プランジャ14が掴動自 在に取付けられている。18はハウジング12と プランジャ14との間に嵌装され、プランジャ1 4を突出方向に付勢するスプリングである。この

2/17/05, EAST Version: 2.0.1.4

付勢力によってプランジャ塩固16mがテンショ ナシュー30を押圧することにより、チェーン2 2には常時緊張力が付与される。

ハウジング12には、ブランジャ14の内部の油面24にオイルポンプ等の外部袖圧発生線(図示せず)からの袖を供給するためのパイプを6につながる油路38が形成され、皮た湯河するための油路32が形成されている。チェックボール36に一幅を接するコイルスプリンは、リテーナ36に一幅を接するコイルスプリンは、リテーナ36に一幅を接するコイルスプリンは、リテーナ36に一幅を接するコイルスプリンは、リテーナ36に一般を持つ、油に放けることを持ちており、にのチェックが一ル機構かし、連に放出となる。なかのチェックが一ル機構と同等の機能を果さ却ることも可能である。

一般的に、エンジンド止鉄、即単に再始的した ときなど、抽算 8 4 内に過火油圧が発生する場合 がある。このため、プランジャ1 4 には、便様に 抽の放出を許すオリフィス14 b が散けられている。

?

示せず)から発生した外部袖圧が、パイプ36、 独風28、32を通じ、抽塞24に供給される。 プランジャ14は、外部抽圧とスプリング1Bに よって実出方向に付斃されているから、チェーン 22に狙みが発生した場合、前記付数力によって プランジャ14が突出し、同時にチェックボール 91かポールシート30かる離れ、抽塞34内に 外部後圧が供給されチェーン22に護正な緊張力 が付与される。この時、ラッタTBとハウジング 12の間に作用する油圧は、ロックピン50及び ピストン52をスプリング58の逆付勢方向に浮 圧しているから、ロックピンB0はラック16か る耐思しており、スプリングB8の付勢力と油圧 が釣り合った位置で停止している。したがって、 ロックピン60かプランジャ14の道過動を妨げ ることはない、ロックピン5日のラックとの係会 離脱点はスプリング 5 Bのばね係数、ラック18 の歯火け、ピストン62の受圧面積、外部油圧等 により決まる。

エンジンから発生する数に起因するカム輪スプ

アランジャ10の外間には、おおよそ中間から |関口に向かって統令、圧力角が45° のラックモ 8が形成されている。ハクツング12とラックI 8の間の空間は袖室2lに悪じているから、この 節分にも彼圧が伝達される。 さらに、ハウジング 12は、ラッタ(6に対向する内間面からプラン ジャ「もの美山方向に向かってラック18の鈴田 と同じ傾色の質透孔12ak有する。質透孔13 8には、ラック16の一方の斜面40gに対向す る監接固と、他方の斜面40mに平行な外間面と を有するロックピンS0を突出させたピストン5 るがプランジャ14に対して斜め方向に摺動自在 に任合されている。 貫通孔12aの外部閉口には、 ピストン52かる隣口に向かって伸びるロッド6 4 が搭動して、ロッタピン50及びピストン52 老案内するためのガイド5Bが取付けられている。 そして、このガイドS8とピストン52の間には、 ロックピン50をラック18に対して付勢する以 ぬ 5 日 が圧縦介装をれている。

エンジンの運転状態では、オイルボンブ等(図

В

ロケット3, とクランタ輪スプロケット5。の軸間を出の伸び等によって、チェーン32に過大緊張力が発生した場合には、ブラング13の逆付勢方向に押圧資益を受ける。このときチェックがありた押圧資益を受ける。このときチェックがありた。このときチェックがある。このとを呼吸がある。このとのできない。しかし、ブランジャ14に役けられたオリフィス14もから、ガランジャ14に役けられたオリフィス14もから、近後に油が渡出してブランジャ14に役けられたオリフィス6を作る。また、油室24内の上昇に伴い登場すると、方24内の上昇に伴い登場する。

エンジンが停止すると、簡圧発生体から抽金 3 4 への抽の供給はストップする。同時にチェーン 2 2 の緊張力も微少する。チェックボール 8 4 は 閉じられているが、機塞 2 4 内の機はオリフィス 1 4 b を通じて緩徐に強出して抽塞 3 4 の油圧が 低下する。すると、ば2 5 8 の付勢力により前進 するロックピン 6 0 がラック 1 6 に係合する。当 接面はラック 1 8 の一方の似面 4 D a に押し付け

られるが、外周面は他方の斜面40万に接しない 場合もある。この縁間はパックタラッシュとして **弾用する。スプリングIBにより突出方面に付**り されているプランジャ14は、油圧を差し引いた 付野力と関係力の釣り合う位置まで後週可能であ るが、ロックピン80かラック16の他方の餅面 40 bに接すると、プランジャ [4はぞれ以上の 後退を阻止される。

エンジン独動前では、チェーン22はエンジン プロックとの無脚張係敷の違いにより強んでいる。 しかし、ロッタピン50が油圧の微少時にラック 16と係合しているので、従来のような緊張力の 低下はない。

エンジンが始動され、チューンの緊張力が急激 に増加すると、プランジャ14はチンショナシュ 一30から後退方向に急激に押圧される。始動度 - 後では、油圧発生源からの油の供給量は充分では ないから、プランジャ14を光分交出させるだけ の油圧は抽塞で4内に作用していない。外部油圧 は、ロックピン50及びピストン68にも作用し

1 1

本薙羽は、以上のような構成であるから、外部 油圧が供給されていると食はロックピンがラック から根拠し、ブランジャは外部性圧によりチュー ンに適正な緊張力を付与するとともに、後退が妨 がられることはない。従って、過大製製力による 騒音が強少し、テンショナシューなどの得動部材 ヤスプロケットの単脚除耗及びチェーン母の伸び が防止され、助力損失も少なくなり増費も向上す る。また、チェーン搭動団の昇進を抑え、抽やゴ ムの劣化が防止できる。

さらに、外前独圧が無い場合、又は低い場合は、 で 4 … 油金 通正な領圧になるまでプランジャに対するラック が機能してプランジャの後退だけを配止する。し かレ、前進は可軽である。たとえ、エンジン統動 直後のように、外部油圧がプランジャに作用しな か場合であっても、ロックピンはエンジン停止後 の独圧が低下したときのプランジャ位置を維持し ているから、抽塞に充分な油が供給される虫では、 チューンの強みを独立し、舞動による騒音を防止 **ずることかできる。** 

ないから、ロッタピンも日はラック1日に係合し たままであり、プランジャ14は鉄道を機械的に 思止される。しかし、アランジャ14はピストン 5 2 支押し込むことにより削強は可能であるから、 油圧の低い状態でもチェーンが弛んだ場合は、ス プリング18によってラック16が前地し、ラッ ク18がロックピン50セスプリンダ58の逆付 嬰方向に押込み、プランジャ14はこの触みに追 随して突出することができる。従って、独動と騒 音の発生を防止できる。

その後、独区発生源からの抽の供給量が上昇し、 抽車34内に選正な抽圧が作用してプランジャー 4に突出力が付与されると、ロックピン50及び ピストンS8がこの袖圧に広答してラック18か ら解除し、プランジャ16の前後動(特に後退) を妨げることはない。

このように、本発明では外部抽圧とロックピン が、互いに保能しないところを被って、チェーン の緊張力を選切に維持するようだなっている。


発明の効果

1 2

#### 4. 図面の簡単な纸明

第1 関は本発明のテンショナの実施例を示す断 国図、第2図、第3回は従来の油圧式テンシェナ を示す断面図である。

- 10 … テンショナ
- 13…ハウジング
- 1 4 ツブランジャ
- 16…ラック
  - 18…スプリング
- 8 4 …チェッタボール
- 52…ビストン
  - 5 8 -- 低粒



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHED.	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.